

תעודת בדיקה מספר 7012202825
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אמיל תבור סחר ושרות בחלפים למכונות כביסה בע"מ ח.פ. : 511642068
מענו : האשלג 18 חיפה 32951
תאריך ההזמנה : 2020/03/09

תאור המוצר

מערכות לטיפול במי שתייה - מערכות לסינון ו/או טיהור מים
הדגם הנבדק : 37TM444
יצרן : SMARTFILTER
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/03/08 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 4

בדיקת סילוק ליקויים לבדיקה מספר 9912211404

התאמה לסעיפים: 3.7-רכיבי המערכת הבאים במגע עם המים של התקן הישראלי ת"י 1505 חלק 1 - מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי-סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה, מספטמבר 2009
בדיקת סילוק ליקויים לפי תעודה/דוח מספר 9912211404.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:
בדיקה על פי הצעת מחיר 20077

2020/05/17

תאריך הפקת תעודה

נבו תם תפקיד מהנדס בודק
נאור כהן תפקיד מ"מ ראש ענף

שם הבודק:
שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7012202825

1953 - "

12

4

2

סנון מדגם 37TM444 :



תעודת בדיקה מספר 7012202825

" - 1953

12

4

3

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
3.7	רכיבי המערכת הבאים במגע עם המים	הרכיבים יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 5452 למעט סעיף 6.4 ולמעט הפרמטרים שבסעיף 3.8 בתקן זה, שבדיקתם והתאמתם לדרישות תהיה כמפורט בסעיף 3.8 בתקן זה			מתאים
	טעמים של מי המינרלי לפי ת"י 5452	1. לפחות שני שליש מצוות הטועמים לא ידווחו על הימצאות ריח בר גילוי במיצויי הבדיקה והימצאות טעם בדילולי בדיקה ראשוניים סופיים: המוכלרים ולא מוכלרים. 2. אף אחד מצוות הטועמים לא ידווח על הימצאות טעם בדילולים השניוניים	ראה תוצאות בנספח		מתאים
	פעילות רעילה לתאים במי-המינרלי לפי ת"י 5452 - שיטת בדיקה איכותית	בבדיקת המוצר לפי נספח F, התמצית לא תגרום תגובה רעילה לתאים: לא יהיה אובדן משמעותי של צורת התאים. התאים יגדלו בשכבה אחידה וצפופה	ראה תוצאות בנספח		מתאים

תעודת בדיקה מספר 7012202825

1953 - "

12

4

4

נספח לסעיף 3.7 טעמים של מי המיצוי לפי ת"י 5452						
מספר המיצויים שבוצעו למיצוי מוכלר	מספר המיצויים שבוצעו לא מוכלר	מספר הזרות בדיקה למיצוי מוכלר	מספר הזרות בדיקה למיצוי לא מוכלר	מקדם דילול ששימש בבדיקה	משך זמן מיצוי למיצוי מוכלר	משך זמן מיצוי למיצוי לא מוכלר
1	1	1	1	1	24 שעות	24 שעות

נספח לסעיף 3.7 טעמים של מי המיצוי לפי ת"י 5452			
מסקנה	ממצאים	סוג הבדיקה- מיצוי לא מוכלר	
מתאים	לא דווח על ריח	בדיקת ריח	
מתאים	לא דווח על טעם	בדיקת טעם - דילול ראשוני	
מתאים	לא דווח על טעם	בדיקת טעם - דילול שניוני	

נספח לסעיף 3.7 טעמים של מי המיצוי לפי ת"י 5452			
מסקנה	ממצאים	סוג בדיקה- מיצוי מוכלר	
מתאים	לא דווח על ריח	בדיקת ריח	
מתאים	לא דווח על טעם	בדיקת טעם - דילול ראשוני	
מתאים	לא דווח על טעם	בדיקת טעם - דילול שניוני	

נספח לסעיף 3.7 פעילות רעילה לתאים במי-המיצוי לפי ת"י 5452 - שיטת בדיקה איכותית							
מספר דו"ח של קבלן המשנה	יחס חשיפה בבדיקה [ממ"ר/ליטר]	שיטת הבדיקה	זמן חשיפה של 24 שעות	זמן חשיפה של 48 שעות	זמן חשיפה של 72 שעות	הערה	מסקנה
S020032961	מקורי	איכותית- קביעה באמצעות מיקרוסקופיה	כנדרש	כנדרש	כנדרש		מתאים